C18
88nF
RV1
10k
Labeled "TC"
R14
10k
R15
1k
C16
68nF
C15
27pF
+15V
U3
LF356
−15V
R8
4k99
C11
220pF
1 MHz Square Wave
CLK
C14
220pF
D4
D_Schottky
R13
10k
Q1
2N6660
D3
D_Schottky
R9
10k
Q2
2N6716
R10
62R
C12
100nF
C13
100nF
R12
100R
−15V
T1
Transformer_1P_2S
R11
1k
C10
1nF
C1
330nF
C3
100pF
C2
470pF
C4
100pF
D2
D_Schottky
D1
D_Schottky
−10Vref
C17
10nF
RV2
10k
R16
20k
R17
10k
Labeled "GAIN"
C24
88nF
J1
Bendix
C6
1nF
L1
1000uH
C5
8.8nF
R2
2k
R1
20k?
External adjust, labeled "CAL"
+15V
U1
LF356
−15V
R3
100R
L2
1000uH
C7
10nF?
J2
Conn_Coaxial
L3
2200uH
R4
1k
R5
1k
C8
1nF
C9
1nF
U2
AD581
IN
GND
OUT
−10Vref
R6
10k
R7
1k18
−15V
RV3
1k
R18
43k2
External adjust, labeled "ZERO"
PROBE
D5
D
CASE
GUARD
CENTER
D6
D
D7
D
J3
Bendix

Sheet: /		
File: LP_DMT1.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6		Id: 1/1