




C1 est soudée en reprise
entre les pins de Q4



Deficiency



Detail A



Detailed

03	Ajout de C1 sur le détail "C"	P9942	G.PEZUTTO
02	Ajout de C10 et du rep. 5 sur le détail "B"	X1W75	G.PEZUTTO
01	Ajout du détail "A" : C3J passe en trad. et en reprise	X0822	G.PEZUTTO
IND.	MODIFICATIONS	NOMMO	MODIFIE PAR VALIDE PAR VISA / DATE ARCHIV.

TOLERANCES GENERALES

DIM.	ANG.	MATIERE :
FINITION :		

DESIGNEE PAR G.PEZUTTO	DATE 21.02.2005	ECHELLE 1:4	FORMAT A3	FICHER CAO ASYC2D	MENTOR V8-2.2	N DOSSIER OU STANDARD --
---------------------------	--------------------	----------------	--------------	----------------------	------------------	-----------------------------

CARTE EQUIPEE MX0055C

DESIGNATION

	PAGE	PLANCHE	CODE PLAN
	1/1 4/4 X01500A93A		

ANNEXY
 DIVISION DE CHAUVIN ARNOUX

CHAUVIN ARNOUX
 CHAUVIN ARNOUX
 et ne doit pas tre reproduit ou communiqué sans autorisation.
 and may not be copied or circulated without permission.

Ce document est la propriété de
 This document is the property of